
測試棒(-)端,接E(地端)
三用電表測試棒(+)端接此,切DC檔位
調VR101使電壓為
115VDC
1820H1
FEB.17.1993
AC110V
SIGNAL IN
信號輸入
BRIGHT
亮度調整
V.LINE
垂直線性
V.POSI
垂直位置
V.SIZE
垂直寬度
V.HOLD
垂直穩定
H.HOLD
水平穩定
H.POSI
水平位置
H.WIDTH
水平寬度

背文圖 1820H1